


3DSIMO - BASIC 2 MANUÁL


obsah balení




3DSIMO BASIC 2



servisní klíček





USB nabíjecí kabel




PCL materiál

Nabijte zařízení před prvním použitím

ovládání a prvky




odemčení servisního krytu



DOSPĚLÝ
DOZOR

- Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
- 1: otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku
 - 2: opatrně vyklepejte částičky materiálu a jiné nečistoty
 - 3: zasuňte servisní kryt zpátky do těla zařízení

vložení materiálu




Zapněte přístroj. Přístroj je plně nabitý v okamžiku, kdy svítí všechny diody LED indikátoru.

Vložte materiál do otvoru na zadní straně, dokud neucítíte, že materiál nejde vložit dále.



Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou. Po chvíli uvidíte materiál vycházet z trysky. V tento moment stiskněte tlačítko pro zavedení materiálu.

vyjmutí materiálu



Stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte, dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.

Vyjměte materiál. Pokud cítíte odpor, tak stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu.

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.


nabíjení

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu. Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.



nabíjecí cyklus

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny LED diody indikátoru.



nabíjení dokončeno